



Communiqué Technique – 12 juillet 2019

Autodrome Granby – Voiture Sportsman #48

Suite à un protêt soumis par Steven Lajoie (pilote Sportsman #99), le moteur de la voiture du pilote Patrick Picotin (Sportsman #48) a été désassemblé puis inspecté le vendredi 12 juin 2019.

- Aucune irrégularité n'a été décelée lors de l'inspection et le moteur a été jugé conforme au livre des règlements DIRTcar 2019.

Steve Salvas
DIRECTEUR DE COURSES

